



Report attività ISPRA del 17 Novembre 2016

Il personale in Di.Coma.C ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo delle squadre sul terreno ed ha mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica, anche per il rilascio dei badge di riconoscimento. Lo stesso personale ha partecipato alla giornaliera riunione di coordinamento.

In giornata ci sono state 3 squadre in campo:

La **Squadra 1** ha effettuato sopralluoghi per la verifica della compatibilità geo-idrologica delle aree dove collocare i containers nei comuni di Pievevitorina, Pievebovigliana e Caldarola.

Le Squadre 2 e 3 hanno valutato gli effetti superficiali del sisma, analizzando nel dettaglio la fagliazione. In particolare, la **Squadra 2** ha rilevato per diversi chilometri la rottura superficiale generatasi nella zona di Frontignano nei Comune di Ussita. La **Squadra 3** ha osservato e seguito, per circa 3 km, la frattura superficiale generata dal movimento della faglia, individuata a N di Casali e del Monte Bove.

Le relazioni di dettaglio seguiranno nella giornata di domani.

Rieti, 17 novembre 2016

Sala DICOMAC