



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



TERREMOTO CENTRO ITALIA
Di.Coma.C
Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione



ISPRA

Relazione di sopralluogo per la verifica speditiva delle condizioni geo-idrologiche dei siti di interesse

1. Anagrafica sopralluogo

Denominazione sito Arli

Data del sopralluogo 07/09/2016

Enti: Comune di Acquasanta, ISPRA, Protezione Civile Nazionale

2. Localizzazione

Provincia Ascoli Piceno

Comune Arli

Indirizzo/Località Campo sportivo

Coordinate geografiche 42°48'00"N 13°27'10"E

Stralcio cartografico CTR326140 -Agelli

3. Tipologia di destinazioni di uso previste

Sistemazione temporanea di tendoni da adibire a sede scolastica per circa 100 bambini.

4. Confronto cartografia PAI rischio alluvionale e di frana

Nel PAI non risultano frane né aree esondabili.

5. Confronto dati IFFI

Non risultano frane nel data base IFFI.

6. Morfologia e pericoli di alluvionamento

L'area (Foto 1) corrisponde ad un piano antropico (campo sportivo), realizzato nel tratto terminale di una vallecola.

7. Pericoli geologici e idrogeologici

I margini settentrionale e orientale del campo (Foto 2) sono caratterizzati da una scarpata nel substrato calcareo marnoso e argilloso, lungo la quale possono svilupparsi piccoli distacchi di materiale.

8. Rilievo geologico speditivo

Nella carta geologica regionale della Regione Marche, sezione 326140 Agelli, alla scala 1:10.000, sono stati cartografati i litotipi calcareo marnosi ed argillosi della formazione della Scaglia Cinerea e una copertura detritico colluviale. L'osservazione diretta ha evidenziato che i litotipi del substrato sono fratturati e piegati. Trattandosi di uno spianamento antropico, si ipotizza uno spessore variabile di riporti, fino ad un massimo di 5 m sul lato occidentale del campo (Foto 3).

9. Descrizione viabilità di accesso, vie di fuga, interferenze

Nell'area sono presenti rete fognaria, elettrica e idrica. L'accesso è garantito da due strade collegate alla via principale.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

TERREMOTO CENTRO ITALIA

Di.Coma.C

Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione



ISPRA

10. Sintesi criticità riscontrate e misure e/o interventi provvisori proposti/note

In accordo con i tecnici della Protezione Civile, i tendoni saranno collocati a distanza di sicurezza dalle scarpate, nel settore sud occidentale del campo (Foto 4). Opportuni accorgimenti dovranno essere adottati per la regimazione delle acque dilavanti.

Allegati e documentazione fotografica



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

TERREMOTO CENTRO ITALIA

Di.Coma.C

Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione



ISPRA




Foto 1



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

TERREMOTO CENTRO ITALIA

Di.Coma.C

Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione



ISPRA



Foto 2



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

TERREMOTO CENTRO ITALIA

Di.Coma.C

Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione



ISPRA



Foto 3



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

TERREMOTO CENTRO ITALIA

Di.Coma.C

Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione



ISPRA



Foto 4



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

TERREMOTO CENTRO ITALIA

Di.Coma.C

Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione



ISPRA



Foto 5