

Report attività ISPRA - 01 marzo 2017

Il **personale in Di.Coma.C.** ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo ed ha mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica, partecipando alla riunione del Comitato Operativo delle ore 8,30 ed organizzando le attività di sopralluogo.

La **squadra 1** ha eseguito un sopralluogo nel comune di Spoltore (PE), in località Caprara D'Abruzzo, finalizzato alla verifica del dissesto franoso che ha determinato la necessità di evacuazione di alcune abitazioni, manifestatosi in seguito alla intense precipitazioni del gennaio 2017.

La **squadra 2** ha eseguito sopralluoghi per la verifica di compatibilità geo-idrologica di quattro siti in cui collocare moduli SAE; in particolare le località visitate, tutte in provincia di Ascoli Piceno, sono il capoluogo di Rotella, la frazione di S. Maria a Force, la frazione di Arli ad Acquasanta e la frazione di Uscerno a Montegallo.

Rieti, 01 marzo 2017

ISPRA

Sala Di.Coma.C.