



**ISPRA**

**TERREMOTO CENTRO ITALIA**

Di.Coma.C

Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione

**CENTROMS**  
CENTRO PER LA  
MICROZONAZIONE SISMICA  
E LE SUE APPLICAZIONI

## **Report attività ISPRA del 4 gennaio 2017**

**Il personale in Di.Coma.C** Il personale in Di.Coma.C ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo ed ha mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica nei sopralluoghi e attività di terreno svolte in data odierna.

La **squadra 1** (CdC ISPRA) ha effettuato sopralluoghi tecnici in due distinte aree nel Comune di Ussita (MC) finalizzati alla verifica dell'idoneità idrogeologica delle stesse per l'allestimento delle SAE.

Per il giorno 05/01/2017:

non sono previsti sopralluoghi da parte dei tecnici ISPRA

Rieti, 4 gennaio 2017

Sala Di.Coma.C