

Report attività ISPRA del 5 Dicembre 2016

Il personale in Di.Coma.C ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo delle squadre sul terreno ed ha mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica, anche per il rilascio dei badge di riconoscimento, con organizzazione logistica dei sopralluoghi.

La **squadra 1** ISPRA-ARPA ha effettuato un sopralluogo nel comune di Norcia (PG) finalizzato alla verifica delle condizioni geo-idrologiche di aree idonee per il posizionamento di SAE e container.

La **squadra 2** ha svolto un sopralluogo nel territorio del comune di San Ginesio (MC) volto alla ricognizione di fenomeni di dissesto che interessano la viabilità della zona.

I report relativi ai sopralluoghi della squadra 1 e della squadra 2 sono in fase di redazione e verranno inoltrati alla Funzione Tecnica appena disponibili.

La **squadra 3** ha effettuato dei sopralluoghi presso le stazioni GPS temporanee installate nuovamente dopo la scossa del 30 ottobre: stazione di Aringo (Monteale) e stazione di Valle Castellana. Durante il sopralluogo si è provveduto a scaricare i dati acquisiti nell'ultima settimana e a sostituire le batterie.

Rieti, 5 dicembre 2016

Sala Di.Coma.C