



ISPRA

TERREMOTO CENTRO ITALIA

Di.Coma.C

Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione

CENTROMS
CENTRO PER LA
MICROZONAZIONE SISMICA
E LE SUE APPLICAZIONI

Report attività ISPRA del 7 novembre 2016

Il personale in Di.Coma.C ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo delle squadre sul terreno ed ha mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica, anche per il rilascio dei badge di riconoscimento. Lo stesso personale ha inoltre partecipato alle riunioni di coordinamento della mattina e del pomeriggio.

La squadra sul terreno, congiuntamente ai tecnici di ARPA Toscana, ha eseguito su richiesta di Funzione Tecnica un sopralluogo nel comune di Norcia. Il sopralluogo è stato finalizzato alla verifica delle condizioni geo-idrologiche di aree idonee per il posizionamento dei moduli MAP/SAE. Il report relativo alle risultanze del sopralluogo è stato inviato a Funzione Tecnica.

Rieti, 7 novembre 2016

Sala Dicomac, Rieti