



ISPRA

TERREMOTO CENTRO ITALIA
Di.Coma.C
Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione

CENTROMS
CENTRO PER LA
MICROZONAZIONE SISMICA
E LE SUE APPLICAZIONI

Report attività ISPRA del 7 Dicembre 2016

Il personale in Di.Coma.C ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo delle squadre sul terreno ed ha mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica, anche per il rilascio dei badge di riconoscimento, con organizzazione logistica dei sopralluoghi.

La **squadra 1** ISPRA-ARPA ha effettuato dei sopralluoghi nei comuni di Loro Piceno (MC), Colmurano (MC) e Ripe S. Ginesio (MC) finalizzati alla verifica delle condizioni geoidrologiche di aree idonee per il posizionamento di SAE e container. I report relativi ai sopralluoghi sono in fase di redazione e verranno inoltrati alla Funzione Tecnica appena disponibili.

La **squadra 2** ISPRA ha svolto una ricognizione di controllo di una parte del rilevamento geologico finalizzato alla microzonazione sismica in località Pescara del Tronto, nel comune di Arquata del Tronto (AP).

Rieti, 6 dicembre 2016

ISPRA

Sala Di.Coma.C