



ISPRA

TERREMOTO CENTRO ITALIA

Di.Coma.C

Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione

CENTROMS
CENTRO PER LA
MICROZONAZIONE SISMICA
E LE SUE APPLICAZIONI

Report attività ISPRA dell'8 novembre 2016

Il personale in Di.Coma.C ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo delle squadre sul terreno ed ha mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica. Lo stesso personale ha inoltre partecipato alle riunioni di coordinamento della mattina e del pomeriggio.

La squadra sul terreno, congiuntamente ai tecnici di ARPA Toscana, ha eseguito su richiesta di Funzione Tecnica dei sopralluoghi nei comuni di Norcia e Cascia. I sopralluoghi sono stati finalizzati alla verifica delle condizioni geo-idrologiche di nove aree idonee per il posizionamento di container. Il report relativo alle risultanze del sopralluogo è in fase di redazione e sarà disponibile nella giornata di domani.

Rieti, 8 novembre 2016

Sala Dicomac