

Report attività ISPRA del 10 Dicembre 2016

Il personale in Di.Coma.C ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo delle squadre sul terreno ed ha mantenuto i contatti tra l'ISPRA e la Funzione Tecnica con organizzazione logistica dei sopralluoghi.

La **squadra** ISPRA ha effettuato dei sopralluoghi nel comune di Torricella Sicura (TE) finalizzati alla verifica delle condizioni geo-idrologiche di aree idonee per il posizionamento di SAE, la squadra ARPA sono tornati nel Comune di Pievebovigliana (MC), per ulteriori accertamenti in ordine al rischio idraulico dell'area indicata per l'installazione di una struttura scolastica, già visitata nella giornata di ieri in un sopralluogo congiunto con ISPRA e tecnici della Funzione Tecnica, della Regione Marche e del Comune interessato. I report relativi ai sopralluoghi verranno inoltrati alla Funzione Tecnica appena disponibili.

Rieti, 10 dicembre 2016

Sala Di.Coma.C