

## **Report attività ISPRA del 19 Novembre 2016**

Il personale in Di.Coma.C ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo delle squadre sul terreno ed ha mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica, anche per il rilascio dei badge di riconoscimento. Lo stesso personale ha partecipato alla riunione di coordinamento della mattina.

Di seguito vi è stata una riunione fra Funzione Tecnica e Centri di Competenza nella quale sono stati stabiliti ulteriori criteri per l'elaborazione dei report sulla valutazione della compatibilità geo-idrologica dei siti. Ciò ha determinato la necessità di apportare modifiche ai report del 17.11.2016, già inviati.

In campo è stata attiva una **Squadra** che ha effettuato sopralluoghi nel Comune di Rotella, dove è stata verificata l'idoneità geo-idrologica per un sito SAE, e nel Comune di Palmiano, in cui sono state verificate due aree, destinate ad ospitare Container.

Rieti, 19 novembre 2016

Sala DICOMAC