



ISPRA

TERREMOTO CENTRO ITALIA

Di.Coma.C

Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione

CENTROMS
CENTRO PER LA
MICROZONAZIONE SISMICA
E LE SUE APPLICAZIONI

Report attività ISPRA del 17 Dicembre 2016

Il personale in Di.Coma.C ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo delle squadre sul terreno ed ha mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica con organizzazione dei sopralluoghi e delle attività di terreno.

La **squadra 1** ha svolto attività di sopralluogo nei territori comunali di Serrapetrona (2 siti), Treia e Pollenza (2 siti) in provincia di Macerata, per la verifica speditiva delle condizioni geoidrologiche di aree da destinare a moduli SAE.

Rieti, 17 dicembre 2016

Sala Di.Coma.C