



## Report attività ISPRA del 21 Dicembre 2016

Il personale in Di.Coma.C ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo delle squadre sul terreno ed ha mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica con organizzazione dei sopralluoghi e delle attività di terreno.

E' stata organizzata la **squadra 1** che effettuerà il sopralluogo nel territorio comunale di Maltignano (AP) (1 sito), per valutare quali indagini geofisiche e/o geognostiche sono da effettuarsi per la comprensione della pericolosità idrogeologica e sismica connessa con probabili fenomeni di crollo sotterraneo delle gallerie e grotte presenti in profondità.

E' stata organizzata la **squadra 2** che effettuerà il sopralluogo nel territorio comunale di Accumoli e Amatrice, per valutare l'area per moduli servizi presso Grisciano (Area COC) e le aree per moduli SAE ad Amatrice presso le frazioni di Cossito, Santa Giusta, Colle Gentile e Patarico.

I report relativi alle attività di sopralluogo condotte dalla **squadra 1** e dalla **squadra 2** verranno inoltrati alla Funzione Tecnica appena disponibili.

Rieti, 21 dicembre 2016

Sala Di.Coma.C