

Report attività ISPRA del 22 Dicembre 2016

Il personale in Di.Coma.C ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo delle squadre sul terreno ed ha mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica con organizzazione dei sopralluoghi e delle attività di terreno.

La **squadra 1** ha svolto attività di sopralluogo nel territorio comunale di Maltignano (AP) (1 sito), per valutare quali indagini geofisiche e/o geognostiche siano da effettuarsi per la comprensione della pericolosità idrogeologica e sismica connessa con probabili fenomeni di crollo sotterraneo delle gallerie e grotte presenti in profondità. Si è deciso che sono necessari ulteriori approfondimenti a cominciare da un censimento delle cavità sotterranee e delle testimonianze di crolli nelle aree interessate da tali fenomeni.

La **squadra 2** ha svolto attività di sopralluogo nel territorio comunale di Accumoli e Amatrice, per valutare l'area per moduli servizi presso Grisciano (Area COC) e le aree per moduli SAE ad Amatrice presso le frazioni di Cossito, Santa Giusta, Colle Gentile e Patarico.

Per il giorno 23/12/2016:

è stata organizzata la **squadra 1** che effettuerà un sopralluogo al fine di verificare l'idoneità idrogeologica delle aree per l'allestimento delle SAE nel Comune di Montecavallo

Rieti, 22 dicembre 2016

Sala Di.Coma.C.