



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



TERREMOTO CENTRO ITALIA
Di.Coma.C
Funzione Tecnica di Valutazione e
Pianificazione



ISPRA

Relazione di sopralluogo per la verifica speditiva delle condizioni geo-idrologiche dei siti di interesse

1. Anagrafica sopralluogo

Denominazione sito Arquata del Tronto

Data del sopralluogo 07/09/2016

Enti: Comune di Arquata del Tronto, ISPRA, Protezione Civile Regione Marche, Protezione Civile Nazionale, Comune di Arquata del Tronto (AP)

2. Localizzazione

Provincia Ascoli Piceno

Comune Arquata del Tronto

Indirizzo/Località Campo Sportivo di Arquata del Tronto

Coordinate geografiche 42°46'29"N 13°17'57"E

Stralcio cartografico CTR 337040 Arquata del Tronto

3. Tipologia di destinazioni di uso previste

Sistemazione temporanea di due tendoni (30x12 m) da adibire a sede scolastica.

4. Confronto cartografia PAI rischio alluvionale e di frana

Nel PAI non risultano frane né aree esondabili.

5. Confronto dati IFFI

Non risultano frane nel data base IFFI.

6. Morfologia e pericoli di alluvionamento

L'area corrisponde ad un piano antropico realizzato nel tratto terminale di una vallecola.

7. Pericoli geologici e idrogeologici

Non vi sono evidenze di pericolosità.

8. Rilievo geologico speditivo

Nella Carta Geologica della Regione Marche alla scala 1:10.000 il sito ricade in un'area caratterizzata dalla presenza di una coltre eluvio-colluviale (MUSb2), ove è stato realizzato uno spianamento antropico.

9. Descrizione viabilità di accesso, vie di fuga, interferenze

Nell'area sono presenti rete fognaria, elettrica e idrica. La viabilità è assicurata da una strada di accesso.

10. Sintesi criticità riscontrate e misure e/o interventi provvisori proposti/note

Il sito temporaneo ricade nell'attuale campo tende allestito dalla Protezione Civile. Non sono state riscontrate criticità.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

TERREMOTO CENTRO ITALIA
Di.Coma.C
Funzione Tecnica di Valutazione e
Pianificazione



ISPRA

Allegati e documentazione fotografica



Foto 1 – Stralcio di foto satellitare Copernicus. In rosso delimitazione di massima del sito in oggetto.