

Report attività ISPRA - 03 marzo 2017

Il personale in **Di.Coma.C.** ha svolto le normali attività di coordinamento ed indirizzo ed ha mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica, partecipando alla riunione del Comitato Operativo ed organizzando le attività di sopralluogo.

La **squadra 1** ha perfezionato i sopralluoghi ad Amandola (FM) per la verifica di compatibilità geo-idrologica di siti in cui collocare moduli SAE, con redazione dei report relativi.

Rieti, 03 marzo 2017

ISPRA

Sala Di.Coma.C.